

## RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA INSPECCIÓN DE MONONGUETE DEL MUNICIPIO DE SOLANO

Por: **LUIS EDUARDO CASTAÑEDA MÉNDEZ**

**Mononguete (Solano) - Caquetá, 16 de marzo de 2020.** Con el acompañamiento de la veeduría ciudadana, el representante de servicios públicos de la inspección de



Mononguete, miembros de la junta de Acción Comunal, representantes de la empresa contratista, interventoría y el componente Técnico, Ambiental y Social del Plan Departamental de Agua - PDA Caquetá, se realizó recorrido y visita técnica de supervisión del contrato de obra No. 20190000445 cuyo objeto es:

“Reconstrucción del sistema de suministro de agua y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario para la Inspección de Mononguete del municipio de Solano”. Proyecto con el que se busca beneficiar a los pobladores del sector.



*Panorámica del caserío Mononguete a orilla del río Caquetá - Municipio de Solano*

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220. 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

[www.caqueta.gov.co](http://www.caqueta.gov.co) - [contactenos@caqueta.gov.co](mailto:contactenos@caqueta.gov.co)

[infraestructura@caqueta.gov.co](mailto:infraestructura@caqueta.gov.co)

[www.pdacaqueta.gov.co](http://www.pdacaqueta.gov.co) - [apoyogestor@pdacaqueta.gov.co](mailto:apoyogestor@pdacaqueta.gov.co)

Florencia - Caquetá - Colombia





La jornada da inicio con la verificación de los 3 Box Culvert que se encuentran ubicados en diferentes puntos del sector, que servirán para la canalización de aguas y su evacuación hacia cauces naturales, así como de las cajillas de recolección de aguas residuales del nuevo sistema de alcantarillado sanitario, verificando sus características técnicas (dimensión, capacidad, estructura, etc.); posteriormente se continuó con la visita al lugar en el que se encuentra ubicado el tanque de almacenamiento de agua y en el

que se está edificando un nuevo tanque de almacenamiento, el cual tendrá mayor envergadura y por ende mayor capacidad para el suministro de agua.

Culminando con la verificación ocular, se realizó el recorrido por la Bocatoma que surte de agua al sector, verificando las condiciones de operatividad de la electrobomba, así como las condiciones de estabilidad y flotabilidad de la barcaza sobre la cual el elemento antes descrito se encuentra ubicado, evidenciándose falta de mantenimiento del área de succión, ya que se acumulan residuos vegetales que arrastra la corriente del afluente, lo que provoca disminución en la cantidad y velocidad de la captación del recurso.

Por parte del componente social, se socializa con la comunidad de la inspección de Mononguete, la campaña de manejo de residuos sólidos, mediante la estrategia de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar), que tiene por objetivo lograr un alto grado de sensibilización entre las comunidades, con respecto de la adecuada destinación y/o disposición final que se da y que se debería dar a estos residuos generados en el hogar y demás entornos sociales.

